



Waga do materiałów sypkich WE-50 III

Wagi do materiałów sypkich służą do odważenia zadanej porcji towaru. Ważenie może odbywać się w zbiorniku lub bezpośrednio w opakowaniu. Dzięki swojej budowie dają możliwość wykorzystywaniu różnych rodzajów opakowań.

Wypożyczenie

- Konstrukcja wykonana ze stali śrutowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo (WE-50 III, WE-50 V, WE-50 VH)
- Konstrukcja wykonana ze stali śrutowanej i dwukrotnie malowanej (WE-50 DUO)
- Wydajność do 6 t/h
- Sposób ważenia w worku
- Typy worków: raszlowe, jutowe, foliowe, tkany polipropylen i inne podobne
- Sposób podawania towaru przenośnik ślimakowy
- Średnica żmijki 150 mm
- Przyłącze elektryczne 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; przewód 5mb z wtykiem 32A 5P 6h, 1,0 kW,
- Przyłącze pneumatyczne 3/8; min. 6 Bar, 18 NL/min.

